

UAB „SPA Birštonas“
Karalienės Barbaros al. 2, Birštonas
El. p. energija@spavytautas.lt

2020-06-03 Nr. 59

DĖL ŠILUMOS TRASOS GEDIMO

Informuojame, kad vykdant privalomus šilumos trastos hidraulinius bandymus, šilumos trasa nuo Lelijų g. esančios šiluminės kameros Nr. 3-2 iki Karalienės Barbaros al. 2 esančios kameros Nr. 3-4, neatlaikė hidraulinių bandymų.

Šiuo metu gedimo vieta yra nustatyta ir dalis trastos yra atkasta ir remontuojame. Dėl neplaninio trastos remonto yra laikinai sustabdytas šilumos tiekimas į UAB „SPA Birštonas“ („Vytautas Mineral SPA“).

Apgailestaudami pranešame, kad dėl avarinės situacijos minėtoje trasoje negalime užtikrinti šilumos tiekimo į minėtą objektą ir informuojame, jog trastos gedimą planuojame likviduoti per 30 kalendorinių dienų.

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

Direktorius



Gintaras Verseckas

Originalas nebus siunčiamas

Romualdas Grigonis, tel. (8 319) 65 808, el. p. romasg@birstonosiluma.lt